



















INDICE MASCHI





Maschi FAX multiuso a forte torsione

		ART.	PAG.
	Maschi a macchina. Scanalature destre a 35°. Rivestimento: TiN.	7906P	260
	Maschi a macchina. Scanalature destre a 35°. Rivestimento: TiN.	7906P/PF	260

Maschi a macchina serie DAT-3H a passo grosso

	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6924	263
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature destre a 45°. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6922	264
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: CrN.	6923P	264
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: CrN.	6925P	265
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: NITRURATO.	6926	266
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: TiCN.	6927P	267
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 15°. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6928	268
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 15°. Rivestimento: TiCN.	6929P	269
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 39°. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6944	270
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 39°. Rivestimento: TiCN.	6945P	271
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6930	272
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: TiCN.	6931P	273
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 15°. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6936	274
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 15°. Rivestimento: TiCN.	6937P	275
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 43,5°. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6938	276
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 43,5°. Rivestimento: TiCN.	6939P	276
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali diritte. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6940	277
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: TiCN.	6941P	278

Maschi a macchina serie DAT-3H a passo fine

	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 45°. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6922PF	280
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6924PF	280
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: NITRURATO.	6926PF	281
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 15°. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6928PF	281
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 39°. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6944PF	282
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6930PF	282
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 15°. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6936PF	283


















Maschi a macchina serie DAT-3H a passo fine

		ART.	PAG.
	Maschi a macchina doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 43,5°. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6938PF	283
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature elicoidali destre a 43,5°. Rivestimento: TiCN.	6939P/PF	284
	Maschi a macchina doppia azione 3H-DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6940PF	284
	Maschi a macchina a doppia azione 3H-DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: TiCN.	6941P/PF	285

Maschi a macchina serie DAT in HSS-E a passo grosso e a passo fine

	Maschi a macchina doppia azione HSS-E DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6986	287
	Maschi a macchina doppia azione HSS-E DAT. Scanalature diritte. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6990	287
	Maschi a macchina doppia azione HSS-E DAT. Scanalature elicoidali destre a 45°. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6980	288
	Maschi a macchina doppia azione HSS-E DAT. Scanalature elicoidali destre a 45°. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6984	288
	Maschi a macchina doppia azione HSS-E DAT. Scanalature diritte. Passo fine. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6988	289
	Maschi a macchina doppia azione HSS-E DAT. Scanalature elicoidali destre a 45°. Passo fine. Rivestimento: VAPORIZZATO.	6982	289

Maschi con profilo standard in HSS-E - FAX metallo duro e 3H

	Maschi a macchina HSS-E con gambo rinforzato. Scanalature diritte. Taglio destro. Passo grosso. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	964	291
	Maschi a macchina HSS-E con gambo rinforzato. Scanalature diritte. Passo grosso. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	982	291
	Maschi a macchina HSS-E con gambo rinforzato. Scanalature diritte. Taglio destro. Passo grosso. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	966	292
	Maschi a macchina HSS-E con gambo rinforzato. Scanalature diritte. Passo grosso. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	984	292
	Maschi a macchina HSS-E con gambo rinforzato. Scanalature diritte. Taglio destro. Passo grosso. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	968	293
	Maschi a macchina HSS-E con gambo rinforzato. Scanalature diritte. Taglio destro. Passo grosso. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	986	293
	Maschi a macchina HSS-E con gambo rinforzato. Scanalature diritte. Taglio destro. Passo grosso. Rivest.: TiN.	968P	294
	Maschi a macchina HSS-E con gambo rinforzato. Scanalature diritte. Taglio destro. Passo grosso. Rivest.: TiN.	986P	294
	Maschi a macchina HSS-E con gambo rinforzato. Scanalature elicoidali destre a 15°. Passo grosso. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	970	295
	Maschi a macchina HSS-E con gambo rinforzato. Scanalature elicoidali destre a 15°. Passo grosso. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	950	295
	Maschi a macchina HSS-E con gambo rinforzato. Scanalature elicoidali destre a 35°. Passo grosso. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	972	296
	Maschi a macchina HSS-E con gambo rinforzato. Scanalature elicoidali destre a 35°. Passo grosso. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	988	296
	Maschi a macchina HSS-E con gambo rinforzato. Scanalature elicoidali destre a 35°. Passo grosso. Rivest.: TiN.	972P	297
	Maschi a macchina HSS-E con gambo passante. Scanalature elicoidali destre a 35°. Passo grosso. Rivest.: TiN.	988P	297
	Maschi a macchina G-FAX HSS.Co. Scanalature diritte. Passo grosso. Rivestimento: TiN.	7900P G-FAX HSS-Co 8V3	298
	Maschi a macchina in metallo duro integrale. Scanalature diritte. Passo grosso. Rivestimento: TiCN.	9236 VHM	298
	Maschi a macchina HSS-E per fori passanti con gambo passante. Scanalature diritte. Passo fine. Rivestimento: RETTIFICATO LUCIDO.	974	299

Maschi con profilo standard in HSS-E - FAX metallo duro e 3H

		ART.	PAG.
	Maschi a macchina HSS-E con gambo passante. Scanalature diritte. Passo fine. Rivestimento: RETTIFICATO LUCIDO.	976	300
	Maschi a macchina HSS-E con gambo passante. Scanalature diritte. Passo fine. Rivestimento: RETTIFICATO LUCIDO.	978	301
	Maschi a macchina HSS-E per fori ciechi con gambo passante. Scanalature elicoidali destre a 35°. Passo fine. Rivestimento: RETTIFICATO LUCIDO.	980	302

Maschi a macchina con filettatura UNC e Gas cilindrica

	Maschi a macchina HSS-E per fori passanti. Scanalature diritte. Filettatura UNC. Rivestimento: RETTIFICATO LUCIDO.	2950	304
	Maschi a macchina HSS-E per fori ciechi. Scanalature elicoidali destre a 35°. Filettatura UNC. Rivestimento: RETTIFICATO LUCIDO.	2951	304
	Maschi a macchina HSS-E per fori passanti. Scanalature diritte. Filettatura UNC. Rivestimento: RETTIFICATO LUCIDO.	2952	305
	Maschi a macchina HSS-E per fori ciechi. Scanalature elicoidali destre a 35°. Filettatura UNC. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	2953	305
	Maschi a macchina HSS-E 3H per fori passanti. Scanalature diritte. Filettatura Gas cilindrica. Rivestimento: RETTIFICATO LUCIDO.	2960	306
	Maschi a macchina HSS-E per fori ciechi. Scanalature elicoidali destre a 35°. Filettatura Gas cilindrica. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	2961	306

Maschi a rullare e di formatura a freddo serie AFT

	Maschi a rullare HSS-E AFT. Scanalature per refrigerante. Taglio destro. Passo grosso. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	6992A/C	308
	Maschi a rullare HSS-E AFT. Scanalature per refrigerante. Taglio destro. Passo grosso. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	6992A/D	308
	Maschi a rullare HSS-E AFT. Scanalature per refrigerante. Taglio destro. Passo grosso. Rivestimento: TiN.	6992P/C	309
	Maschi a rullare HSS-E AFT. Scanalature per refrigerante. Taglio destro. Passo grosso. Rivestimento: TiN.	6992P/D	309
	Maschi a rullare HSS-E AFT. Scanalature per refrigerante. Taglio destro. Passo grosso. Rivest.: VAPORIZZATO.	6992/C	310
	Maschi a rullare HSS-E AFT. Scanalature per refrigerante. Taglio destro. Passo grosso. Rivest.: VAPORIZZATO.	6992/D	310
	Maschi a rullare HSS-E AFT. Scanalature per refrigerante. Taglio destro. Passo fine. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	6994A/C	311
	Maschi a rullare HSS-E AFT. Scanalature per refrigerante. Taglio destro. Passo fine. Rivest.: RETTIFICATO LUCIDO.	6994A/D	311
	Maschi a rullare HSS-E AFT. Scanalature per refrigerante. Taglio destro. Passo fine. Rivest.: VAPORIZZATO.	6994/C	312
	Maschi a rullare HSS-E AFT. Scanalature per refrigerante. Taglio destro. Passo fine. Rivest.: VAPORIZZATO.	6994/D	312
	Maschi a rullare HSS-E AFT. Scanalature per refrigerante. Taglio destro. Passo fine. Rivestimento: TiN.	6994P/C	313
	Maschi a rullare HSS-E AFT. Scanalature per refrigerante. Taglio destro. Passo fine. Rivestimento: TiN.	6994P/D	313

Maschi a mano

	Serie di maschi a mano HSS-E. Scanalature diritte. Passo grosso. Rivestimento: RETTIFICATO LUCIDO.	962	315
---	--	-----	-----